

SE-klass - RIB 6 (SFC-6080)

Bottenbesiktning EK Senast 2024-04-03

10 SKROV

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	Egen			Gångtim/spel	Nästa bes.
				UA	Anm	kont Acc		
10.01.12	Skrovbesiktning	72	2021-06	UA				2027-06
10.02.01	Skrov utvändig okulärt	72	2021-06	UA				2027-06
10.03.01	Skrov tjockleksmätning	72	2021-06			Acc		2027-06
10.04.01	Däck tjockleksmätning	72	2021-06			Acc		2027-06
10.05.01	Skott tjockleksmätning	60	2021-06			Acc		2026-06
10.08.02	Skrov insida okulärt, maskinrum	72	2021-06			Acc		2027-06
10.08.03	Skrov insida okulärt, inredning	72	2021-06			Acc		2027-06
10.08.05	Skrov insida okulärt, bogpropellerrum	72	2021-06			Acc		2027-06
10.29.01	Vattenjet aggregat.	72	2021-06			Acc	0	2027-06

Kommentar

		Bes.datum
10.01.01	Torrstätt på Duvholmen 2006-04. DJ	2006-04
10.01.01	Torrstätt på Duvholmen 2009-04. PG	2009-04
10.01.01	Torrstätt Duvholmen för synkning av cert. Truls Persson	2010-08
10.01.01	Torrstätt på Duvholmen 2013-09. MB/AS	2013-09
10.01.12	Torrstätt på Duvholmen.	2021-06

10.02.01	Skrov under gummiavbärare nerslipat till glasfiber därefter pålagt epoxi, primer och bottenfärg (international system) 2006-04.	2006-04
10.02.01	Mindre sprickbildning vid L/2 SB vid infästning lufttub. TP	2010-08
10.02.01	Gummiskrov - vissa mindre gummi­släpp i överlappningar.2013-09 MB/AS	2013-09
10.08.05	Varvsägaren på Duvholmen intygar att det ser bra ut i utrymmet.	2006-04

