

Besiktningssprotokoll Radioutrustning

Uppgifter om fartyget	Traficom-nummer 200360	IMO-nummer
	Fartygets namn Sunnan II	Anropssignal
	MMSI 230028850	Datum för kölsträckning 01.01.1906
	Hemort Jomala	Fartygstyp Passagerarfartyg
	Fartområde Trafikområde 1	Längd enligt mätbrevet 25
Rederi	Namn KEO Rederi AB	Rederi-identifieringsnummer
	Adress Norrhagsvägen 11, 22150 JOMALA	
Radioutrustning	VHF-DSC GMDSS VHF-radiotelefoner AIS Positionsdata för GMDSS-utrustning Antenner Nödljus	
Serviceavtal för radioutrustningen	Avtalspartner	
Avvikelser och ändringar	Objekt Beskrivning Övrig information Åtgärd Allvarlighetsgrad GMDSS VHF-radiotelefoner saknas Kravet är två CE-märkta bärbara VHF-radiotelefoner för livräddningsfarkoster. VHF-radiotelefonerna ska ha minst kanalerna 16, 13 och 6 samt extrabatterier. Ett bruksbatteri och en laddare ska finnas tillgängliga för provningsändamål. Bör repareras inom en månad: 20.06.2020 2 - Kräver åtgärder Radiolicens inte uppdaterad Radiolicensen skall uppdateras: - ny innehavare av fartyget - utrustningen ombord stämmer överens med licensen (1 x VHF-DSC samt 2 x bärbara VHF) Bör repareras inom en månad: 20.06.2020 2 - Kräver åtgärder	
Nästa radiobesiktning	26.02.2025 - 26.08.2025	
Giltighetstid	Besiktningssprotokollet giltigt till 26.08.2025	Giltighetstid om bristerna har åtgärdats 26.08.2025
Underskrift	Enhet Tillsyn väst	
	Ort och tid Mariehamn 19.05.2020	
	Underskrift 	
	Namnförtydligande Jonas Mannerström, Inspektör	

