


Ultraljudsmätning “Aros Viking”



Datum: 2007-06-20


Plats: Mälarvarvet, Stockholm

Mätinstrument: Karl Deutsch Echometer 1073


Tjockleken uppmättes genom varierande färglager, varför måtten ej är exakta. De ger dock en uppfattning om bottenens kondition och graden av avrostning. Mycket lite pittings, aldrig djupare än 1 mm.

Arne Timmerling


Babord



Styrbord



Botten

		4,6	4,3	5,0	4,7	5,0	5,2	5,1	6,1
									
	5,8	4,1	4,3		4,3	4,3	4,4	4,4	4,6 7,6
6,7	8,3	7,7		8,0	8,5	8,3	8,2	8,1	9,5
8,3		7,8			8,7	9,0	5,9	8,3	7,8



Akter




		9,4	9,6	10,0
9,1	9,4			
		8,6		
8,6	9,8	8,8	8,6	9,0

Stäv




				8,6	8,6	8,3
8,6	9,6	8,9	9,0	9,3		9,3
	8,9			9,4	9,2	
		7,6		9,3	9,3	9,8


Signifikanta intryckningar



1. 400 mm lång
150 mm bred
30 mm djup



2. 400 mm lång
200 mm bred
30 mm djup



3. 70 mm lång
70 mm bred
20 mm djup