

Inventeringsprotokoll för fartyg

Fartygets namn KNAPE	Registerbeteckning/signalbokstäver SEKA	IMO nummer	Byggnadsår 1977	Fartygstyp PASSAGERARFARTYG	Klassningssällskap Sjöfartsverket
Rederi KÄRLINGÖTRAFIKEN	Kontaktperson BJÖRN TOBIN	Postadress Box 4054	Postnummer 474 04 KÄRLINGÖN	Ort KÄRLINGÖN	
e-post info@karlingotrafiken.se karlingotrafiken.se	Telefonnummer 0706 306123	Hemmahamn KÄRLINGÖN	Inventerare BOB GUSTAFSSON SIFAB	Datum 2/4-2013	

Utrymme	SB/BB/ MS	Spant nr		Däck nr	Typ (A*)	Funk (B*)	Yta (m2)	Antal (st)	Längd (m)	Dim	Asbest		Åtgärd (C*)	Anmärkning	Prov nr	Bild nr	Sanerat (datum)
		Från	Till								Ja	Nej					
1 isolering												X	5				
2 för												X					
3 avgaskanal												X					
4 vent. aggr												X					
5 tätning												X					
6 undertak												X					
7 brandfilter												X					
8 pannor												X					
9 mattor												X					
10 durk												X					
11 skott												X					
12 tak												X					
13 styrhytt med sikemaskin												X					

Anmärkning **Finns inget som tyder på asbest ombord på båten KNAPE**

genomgång och inga prover är nödvändiga Bob Gustafsson Sifab 0730 683866

* A 1. Maskininst. 2. Rör 3. Avgaskanal 4. Vent. aggr. 6. Elinst. 7. Brandgenomf. 8. Pannor 9. Spant/stringers 10. Durk 11. Skott 12. Tak 13. Övrigt

* B. 1. Brandskydd 2. Värmeisolering 3. Ljudisolering 4. Fukt/kondensisolering 5. Tätning