

Intygmottagare
Sjöräddningssällskapet

Box 5025
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA

Kund
254060, Sjöräddningssällskapet

Box 5025
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA

Inspecta Kontor
Göteborg Lyft
08-50113400

Vårt uppdragsnr
U148243
Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontaktnamn
Q147904
RK Dan Broström
Anders Bagge
.
474 04 KÄRINGÖN

Objektnamn Hydraulisk däckskran	Besiktningdatum 2015-08-24	Utförd enl AFS 2003:6	Registreringsnr S359903
Uppställningsplats Fördäck SB-sida	Platsnr		Besiktningssklass
Tillverkare Hiab	Tillverkningsnr 03906 210571		Tillverkningsår
Skötselfirma	Typbeteckning 70	Inventariernr	

Resultat

Erbjuder betryggande säkerhet

Max antal personer	Maxlast kg 3870	Personlyft korg	Nästa ordinarie besiktningstid 2016-08
--------------------	---------------------------	-----------------	--

Anmärkningar/Bristar/Noteringar/Fast information *)

Notering

- Hydraulslang skadad nere vid kranfot.

Fast info

- Lastschema:
(kg) 3870 2500 2000 1300 1000 580
(m) 1,8 2,9 3,6 5,4 6,9 9,2

Detta intyg redovisar Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Inspecta Sweden AB

Utskriftsdatum 2015-08-28	Besiktningssingenjör Timo Paasirinne	Tel nr 08-50113400
-------------------------------------	--	------------------------------